KOPIA - WYRYS MAPY
zasadniczej - ewidencyjnej
nr 7.125.26.18.2 skala 1:500
obręb Ropczyce

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI

Nazwa materiału zasobu: 1169/4

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:

Data wykonania kopii: 2014-10-09

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY

kopia mapy zasadniczej

PLAN SYTUACYJNY

dz. nr 1176/2, Obr. 1 Ropczyce

SKALA 1 : 500

LEGENDA

- istniej. schody zewnętrzne podlegające remontowi
- powierzchnia skarpy do utwardzenia
- projektowana palisada betonowa

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne		
Obiekt:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach, ul. Mickiewicza 57a	data oprac. 10.2014
Temat:	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 1176/2, OBRĘB ROPCZYCE	skala 1 : 500
tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	Nr rys. 1
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	